

# Karta katalogowa

## FT 4 A dodatkowe miejsce obsługi \*



Przycisk RWA do podłączenia do central oddymiania GEZE

#### ZAKRESY STOSOWANIA

- Do podłączenia do centrali oddymiania GEZE
- Jako uzupełnienie głównego stanowiska obsługi FT 4 A
- Do ręcznego wyzwalania alarmu urządzenia do usuwania dymu i ciepła
- Montaż natynkowy
- Wejście kabli od góry, od dołu lub z tyłu
- Możliwa eksploatacja z kablem 4-żyłowym

**CECHY PRODUKTU**

- Solidna, zamykana obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Wskaźniki stanu pracy LED alarm
- Przycisk Reset do kasowania alarmu
- Identyfikowalne wyzwalanie poprzez wżębiecie przycisku

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa

FT 4 A dodatkowe miejsce obsługi \*

**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Napięcie robocze
Przycisk RWA FT 4 A dodatkowe miejsce obsługi *	w obudowie z odlewu aluminiowego, jako dodatkowe stanowisko obsługi tylko z diodą LED alarmu, z tabliczką „ODDYMIANIE”	198914	pomarańczowy RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.